

Különböző befecskendezőszivattyúk
motoron beállítandó előbefecskendezési szögei

A befecskendező szivattyú rajzszáma.	A befecskendező szivattyú típusa, vagy rendelési száma.	Beállítandó előbefecskendezési szög
57.11101-7352 825 649	Bo. 0400 846 247	28°±1°
3. 11101-7806 826 877	Bo. 0400 846 268	28°±1°
51. 11101-7283 826 114	Bo. 0400 846 189	28°±1°
51. 11101-7426 826 701	80.0400 846 230	24°±1°
51. 11101-7366 826 394	Bo. 0400 846 245	28°±1°
51. 11101-7351 826 702	Bo. 0400 846 191	28°±1°
3. 11101-7818 826 395	Bo. 0400 876 166	28°±1°
3. 11101-7858 888 556	Bo. 0400 876 235	28°±1°
3. 11101-7868 935 921	Bo. 0400 876 251	24°±1°
3. 11101-7882 971 604	Bo. 0400 876 266	28°±1°
3. 11101-7701 398 854	80.0400 846 449	24°±1° (01)
3. 11101-7710 359 798	Bo. 0401 276 051	25°±1°
3. 11101-7889 956 485	NDK kombajn motor Bosch bet szivattyúval.	28°±1°
3. 11101-7713 362 060	MHD Komb. feltölt motor Bosch bef. szivattyú	28°±1°

3. 11101-7736 380 664	Bo. 0400 846 514	26°±1°
3. 11101-7707 357 692 389 699k	Bo. 0400 846 543	28°±1° 2SOLE
3. 11101-7719 366 041	Bo. 0401 -2 46 013	21°±1° (91)
3. 11101-7733 376 650	Bo. 0400 846 495	25°±1°
3. 11101-7737 380 675	Bo. PES 6A95D420LS2595 Rq 200/1050 AB V15 933	28°±1°
3. 11101-7890 954 062	Bo. 0 400 876 304	28°±1°
3. 11101-7758 604 923	Bo. 0400 876 340	28°±1°
3. 11101-7802 848 013	IPM 385.00. 00	29°±1°
3. 11101-7748 315 641	IPM, 170.000.00	24°±1°
3. 11101-7750 315 624	IPM, 171.000.00	26°±1°
3. 11101-7896 351 033	IPM. 172.000.00	28°±1°
3. 11101-7898 351 035	IPM. 391.00.00	24°±1°
3. 11101-7761 604 834	WSK, P 76-58	24°±1°
3. 11101-7822 826 339	WSK. P 76-01	26°±1°
3. 11101-7727 376 654	MEFIN 0 800 876 004	28°±1°
3. 11101-7728 376 655	MEFIN 0 800 876 009	28°±1°
3. 11101-7729 376 656	MEFIN 0 800 876 011	25°±1°

3. 11101-7730
376 657

MEFIN
0 800 876 042

31°±1°

3. 11101-7731
376 658

MEFIN
0 800 876 043

30°±1°

3. 11101-7769
611 731

IPM
175.00.00

(02)

26°±1°

3. 11101-7770
611 721

IPM
176.00,00

(02)

22°±1°

3.11101-7764
611 705

WSK P76-58/3

(02)

22°±1°

3.11101-7768
611 690
605 013 k

MEFIN
0 800 876 044

(02)

28°±1°

3.11101-7774
611 797

IPM
169.00.00

(03)

25°±1°

3.11101-7896
351 033

IPM
168.00.00

(03)

28°±1°

3.11101-7763
604 937

Bo. 0 400 888 888

(03)

25°±1°

3.99108-0082

Combi turbos tqk+busa

21±1

00-035/99

S2100 fekuo turbos

28°±1

WSK P 76-58/3

S67 95H 410/ER109

allo turbos
25°±1

03. modositis
02. modositis
01. modositis